






Instrumentation Guide Viseur PECAPLASTY® :

	Réf. #	Description	Qté
A	ACC1019P0001	Boite	1
B	ACC1019P0002	Couvercle	1
1	XMS01038-1	 Guide viseur	1
2	XMS01038-2	 Poignée de broche de traction	1
3	SKW06002*	 Broche de traction Ø2.5 Lg 128 – Stérile	5
4	XMS01038-3	 Canon – PECA® Ø3	1
5	XMS01038-4	 Canon – PECA® Ø4	2