



### Instruments universels

Références #	Description	Qté
<b>1</b> ACC1001P0022	Boite	1
<b>2</b> ACC1001P0024	Couvercle	1
<b>3</b> ACC1001P0023	Support broches	1
CKW03001	Broche de réduction Ø3.5	5 <sup>(2)</sup>
CKW02004 <sup>(1)</sup>	Broche Ø1 Lg150 CrCo	5 <sup>(2)</sup>
CKW02005 <sup>(1)</sup>	Broche Ø1.4 Lg150 CrCo	8 <sup>(2)</sup>
XKW01001	Broche de nettoyage Ø0.9	1
XKW01002	Broche de nettoyage Ø1.4	1
<b>4</b> XDG01024	Protecteur de tissu - PECA® / PECA®-C	1
<b>5</b> XHA01001	Manche AO	1
<b>6</b> XGA01009	Réglet Lg150	1

<sup>(1)</sup>Broche vendue séparément

<sup>(2)</sup>Quantité maximale du support de broche.

### Instruments percutanés

Références #	Description	Qté
<b>7</b>	Manche de beaver <sup>(3)</sup>	1
<b>8</b> XMS01011	Rugine simple embout	1
<b>9</b> XMS01008	Rugine double embout	1
<b>10</b> XMS01009	Râpes percutanées	1
<b>11</b> XMS01027	Levier de translation double embout	Option

<sup>(3)</sup>Référence SF13 vendue séparément.

### Instruments PECA® Ø4

Références #	Description	Qté
<b>12</b> XSD04004	Embout AO Exact-T®10	2
<b>13</b> XSD04005	Embout de retrait AO Exact-T®10	Option
<b>14</b> XDB01023	Foret AO Ø3.2	2
<b>15</b> XRE01007	Fraise à chambrer Ø3.7 - Nexis® / PECA®-C	1
<b>16</b> XMS01038-6	Guide Parallèle Ø4-Ø4 - PECA®	Option

### Instruments PECA® Ø3

Références #	Description	Qté
<b>17</b> XSD02003	Embout AO Exact-T®8	1
<b>18</b> XSD02004	Embout de retrait AO Exact-T®8	Option
<b>19</b> XDB01024	Foret AO Ø2	2
<b>20</b> XMS01038-5	Guide Parallèle Ø3-Ø4 - PECA®	Option

### Instruments Nexis MIS® Ø2.7

Références #	Description	Qté
<b>21</b> XSD02006	Embout AO Exact2-T8	2
XGA01013	Réglet Lg100/150	Option
-	Broche Ø1.2 Lg100 TR/RD <sup>(4)</sup>	Option
-	Broche Ø1.2 Lg150 TR/RD <sup>(5)</sup>	Option

<sup>(4)</sup>Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-100) vendue séparément.

<sup>(5)</sup>Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-150) vendue séparément