




Instrumentation Guide Viseur PECAPLASTY[®] :

	Réf. #	Description	Qté
A	ACC1019P0001	Boîte Guide viseur PECAPLASTY [®]	1
B	ACC1019P0002	Couvercle Guide viseur PECAPLASTY [®]	1
1	XMS01038-1	 Guide viseur PECAPLASTY [®]	1
2	XMS01038-2	 Poignée de broche de traction PECAPLASTY [®]	1
3	SKW06001	 Broche de traction pour guide viseur PECAPLASTY [®] - Stérile	5
4	XMS01038-3	 Canon PECA [®] Ø3	1
5	XMS01038-4	 Canon PECA [®] Ø4	2