

nexis **Module Nexis 2.0/2.3/2.9/3.5**

Références #	Description	QTE
ACC1001P0006	Module Nexis	1
1 XSD01001	Embout AO T7	1
2 XSD02001	Embout AO T8	1
3 XSD03001	Tournevis à ergots	1
4 XRE01001	Fraise à chambrer Ø2.75	1
5 XDB02001	Foret plein Ø1.75	1
6 XDB01001	Foret canulé Ø1.75	1


arcad **Module Arcad Avant Pied**

Références #	Description	QTE
ACC1001P0003	Module Agrafes	1
1 XFP03001	Pince Arcad 10	1
2 XDG01001	Viseur Arcad 10	1
3 XDB01008	Forêt Arcad Ø2	1
4 XFP02001	Impacteur agrafes statiques inclinées	1
5 XMS01002	Impacteur d'agrafes	1
6 XPP01001	Broche de positionnement Ø2	2
7 XFP05001	Impacteur agrafes statiques droites	1

Instruments universels

Références #	Description	QTE
ACC1001P0001	Plateau Avant Pied	1
ACC1001P0002	Couvercle Boîtes Avant Pied	1
1 XFP01001	Davier de Scarf **	1
2 XFP01004	Davier à pointe **	1
3 XHA01001	Manche AO	1
4 XKW01001	Broche de nettoyage	1
5 XGA01001	Réglet gradué	1
6 XGA01002	Jauge de profondeur	1
7 XMS01001	Tube à broches *	1

*Ref des broches : 33-T10-R-09-080 : K-wire Ø 0.9 mm lg 80 mmTr/Rd • 33-T10-R-10-080 : K-wire Ø 1.0 mm lg 80 mmTr/Rd
• 33-T10-R-14-100 : K-wire Ø 1.4 mm lg 100 mmTr/Rd
**Optionnel




Optionnel : Module Nexis 4 (en page 2)

lync **Module Lync**

Références #	Description	QTE
ACC1001P0004	Module Lync	1
1 XFP04001	Pince Lync	1
2 XDB01003	Foret Ø2.3	1
3 XRE01002	Fraise à surfacer	1
4 XRA01002	Râpe distale Lync	1

nexis Module Nexis 4.0



nexis Module Nexis 4.0

	Références #	Description	QTE
	ACC1002P0004	Module Nexis Ø4	1
1	XSD04001	Embout AO T10	1
2	XDG01009	Viseur Nexis double vis Ø4	1
3	XDB01007	Forêt Nexis canulé Ø2.7	1
4	XRE01007	Fraise à chamberer Nexis® / PECA®-C Ø3.7 mm	1
5	XGA01004	Réglet gradué Lg 100	1